
# TECHNICAL DRAWING




| International | | 16A | | | 32A | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | | 20A | | | 30A | | |
| Pole | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| a | mm | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |
| | inch | 2.953 | 2.953 | 2.953 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| b | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | inch | 2.362 | 2.362 | 2.362 | 2.362 | 2.362 | 2.362 |
| c | mm | 68 | 68 | 68 | 77 | 77 | 77 |
| | inch | 2.677 | 2.677 | 2.677 | 3.031 | 3.031 | 3.031 |
| e | mm | 117 | 123 | 131 | 144 | 144 | 149 |
| | inch | 4.606 | 4.843 | 5.157 | 5.669 | 5.669 | 5.866 |
| f | mm | 72 | 83 | 88 | 94 | 94 | 97 |
| | inch | 2.835 | 3.268 | 3.465 | 3.701 | 3.701 | 3.819 |
| k | mm | 138 | 146 | 159 | 169 | 169 | 177 |
| | inch | 5.433 | 5.748 | 6.260 | 6.654 | 6.654 | 6.969 |
| ∅m | mm | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| | inch | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 |
| ∅p | mm | 60 | 60 | 60 | 73 | 73 | 73 |
| | inch | 2.362 | 2.362 | 2.362 | 2.874 | 2.874 | 2.874 |