

CORNING

(D)

VKA 2

Montageanweisung / 07-601-19000 / Ausgabe 1


Diese Montageanweisung soll dem ausgebildeten Monteur, der die Installation durchführt als Leitfaden dienen.

(GB)

VKA 2

Installation instruction / 07-601-19000 / Issue 1

These installation instructions should be used as a guide by the trained fitter performing the installation.




1. Öffnen des Verteilerkastens / Opening distribution box



Leisten zuerst unten befestigen
First fasten strips below.

2. Montage der DIN-Leisten (nur bei VKA 2/DIN) / Installing DIN strips (VKA2/DIN only)

2.1 LSA-Plus (1) /20 und SID-CD 20 DA mit Halteclipsen /
LSA-Plus (1) /20 and SID-CD 20 DA with retaining clips



Grundplatte durch Ziehen im unteren Bereich austrasten.
Disengage base plate by pulling bottom.



LSA-Plus (1) / 20 Leisten in hoher Position befestigen.
Fasten LSA-Plus (1) / 20 strips in upper position.




SID-CD 20 DA Leisten in tiefer Position befestigen.
Fasten SID-CD 20 DA strips in lower position.

Zur Demontage der Leiste, Halteclips mittels Schraubendreher bei (1) entriegeln.
To remove the strip, release retaining clips at (1) using screwdriver.

Hinweis: Nicht verwendete Halteclips an den restlichen Montagepunkten aufbewahren.
Note: *Save unusing retainings clips for remaining installation points.*


2.2 Konventionelle Leisten (z.B. Löt/Schraub) *Standards strips (e.g. solder/screw)*



Leisten direkt auf die Grundplatte schrauben. Kabelführungsbügel von der Seite einstecken.
Strips directly mounted on base plate. Mount cable conduit clamps at each side.



Kabelführungsbügel
Cable conduit clamps



Befestigungspunkt für Erdklemme
(mehrfach vorhanden)
*Mounting point for ground terminal
(use repeatedly)*

3. Schließen des Verteilerkastens / *Closing distribution box*



Haube oben an der Grundplatte einhängen und unten einrasten.
Attach cover to base plate at top and engage at bottom.

3. Zubehör für VKA 2 *Accessories for VKA 2*

Schloßbausatz Q2 / Lock kit Q2	52096-523 00
Schloßbausatz Q3 / Lock kit Q3	52096-521 00
Deckelkontakt / Cover contact	52096-519 00

Hinweis: Deckelkontakt nur mit Schloßbausatz verwendbar.
Note: Lid contact can be used with lock kit only.

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, GERMANY
00 800 2676 4641 • FAX: +49 30 5303 2335 • www.corning.com/opcomm/emea/de


Corning Optical Communications behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, Eigenschaften und Spezifikationen von Corning Optical Communications Produkten zu verbessern, zu erweitern und zu modifizieren. Eine komplette Liste aller Marken von Corning finden Sie unter www.corning.com/opcomm/trademarks. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Corning Optical Communications ist ISO 9001 zertifiziert. © 2018 Corning Optical Communications. Alle Rechte vorbehalten. Best-Nr.:07-601-19000 / Ausgabe 1 / Dezember 2019

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, GERMANY
00 800 2676 4641 • FAX: +49 30 5303 2335 • www.corning.com/opcomm/emea

Corning Optical Communications reserves the right to improve, enhance, and modify the features and specifications of Corning Optical Communications products without prior notification. A complete listing of the trademarks of Corning Optical Communications is available at www.corning.com/opcomm/trademarks. All other trademarks are the properties of their respective owners. Corning Optical Communications is ISO 9001 certified. © 2018 Corning Optical Communications. All rights reserved. Order-No.:07-601-19000 / Issue 1 / December 2019

Bohrplan für VKA2

CORNING



Abstand
zur Wand
beachten

